

SUHU ACU STANDAR UNTUK PENGUKURAN
PANJANG BIDANG INDUSTRI

Suhu acu standar untuk pengukuran panjang Bidang industri dite-
tapkan pada 20 °C.

Catatan :

Penetapan suhu acu 20 °C berarti bahwa semua pengukuran panjang pada suhu 20 °C sama dengan panjang prototipe internasional pada suhu 0 °C, artinya alat ukur dengan tanda "Suhu acu 20 °C", pada 20 °C mempunyai panjang yang sama dengan prototipe Internasional suhu "0 °C.

sii2358/c/diskiso